

REUNION DE SEGURIDAD SEMANAL/PUNTA RINCON

FECHA: 28/10/2013 HORA: 6:30 AM

1. Según auditoría, estamos realizando un buen trabajo y debemos seguir ese ritmo.
2. Mantener la mejor practica en cuanto a los principios básicos de los cuidados del equipo de trabajo. Inicialmente, un personal de maquinaria debe hacer una revisión y realizar un reporte.
3. Cada semana debemos realizar una limpieza de la planta de tratamiento y trampa de grasa.
4. Mantener buen comportamiento en cuanto a desechar clasificadamente la basura.
5. **Asegurar toda carga transportada.(tanque de diésel)**
6. Hacer un permiso de trabajo en caliente, para cada actividad fuera del taller. Realizar una inspección visual al equipo de oxicorte y reportar anomalías.
7. Estamos en la temporada más lluviosa del año y es por eso que debemos reforzar las medidas de seguridad, en cuanto a prevención de los riesgos más elocuentes (resbalones y caídas, tormenta eléctrica, electrocución, humedad provoca hongos, etc.).
8. Mantenga una buena alimentación balaceada y ejercítese al menos 3 veces a la semana.
9. Señores gracias por realizar su trabajo de la mejor forma y querer mejorar. Recuerden que la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente, depende de todos y los resultados son de todos, sean buenos o malos.